

Descripción:

REPUESTO FOCO P/SISTEMA ESTERILIZADOR UV AQUAJET 18 W

Características:

Descripción:

Repuesto de foco esterilizador para sistema esterilizador UV AquaJet FL7688 (18 W)

Características:

El esterilizador UV es un eficaz aliado para prevenir enfermedades y reducir probabilidades de contagio, así como para evitar la propagación descontrolada de algas unicelulares, bacterias y virus, ayudando a preservar la salud general del hábitat.

Beneficios:

- Ofrecerá a tus peces un hábitat adecuado, no provoca efectos secundarios peligrosos, como en el caso del uso de desinfectantes químicos o generación de inmunoresistencia por uso de antibióticos.
- No altera el pH, olor ni color del agua.
- Ayuda a controlar la proliferación excesiva de algas y agentes patógenos.
- Ayuda a mantener el agua cristalina.
- No es nocivo para los peces o plantas del acuario.
- Alarga la vida útil del esterilizador UV.

Especificaciones técnicas:

Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz

Potencia: 18 W

Recomendaciones:

Recomendaciones:

Considere 5 mil horas de efectividad de la lámpara UV y reemplácela transcurrido este tiempo para asegurar su buen funcionamiento.

Advertencias:

Nunca exponga la luz UV directamente sobre la piel u ojos. La radiación es dañina. Use guantes para no manipularla con las manos descubiertas.



Peces

Filtración
Filtros Externos